

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2021-11-11 Nr. AV5-33

(data)

Ukmergė

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Šešuolių Šv. Juozapo bažnyčios komplekso tvora su vartais
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 31483
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas):
2007-10-03, Nr. KPD-RM-509
4. Adresas: Ukmergės raj. sav., Šešuolių sen., Šešuolių mstl.
5. Valdytojas Šešuolių šv. Juozapo parapija, 191237743, Šešuoliai Ukmergės r.
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Nepaskelbtas.

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				V	

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos				V	

3. Sienų apdaila				V	
4. Stogo danga		V			
5. Stogo konstrukcijos		V			
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Tūrinė- erdvinė kompozicija, juosianti šventorių keturkampiu perimetru su pietvakarių kampe įkomponuota varpine ir vartais, tvoros vakarinėje kraštinėje pagrindiniai trijų dalių vartai, turintys dviejų varčių vidurinę ir vienos varčios šonines dalis – būklė gera. Vartai šiek tiek apsamoję ir apkerpėję. Pietinėje ir šiaurinėje kraštinėje po vienos varčios vartelius – būklė gera. Stogo forma – vienšlaitė tvoros, vartų stulpelių – keturšlaitės piramidės, būklė gera, dangos atnaujintos. Vartų stulpų tinko tipas – tinkas nuimtas, atidengtas ir paliktas raudonų plytų mūras – būklė gera. Metaliniai ažūriniai kryžių stulpų viršūnėse – būklė gera. Pagrindinių vartų nišėlės – būklė gera. Šoniniuose vartų stulpuose buvusios nišėlės panaikintos, o padarytos viduriniuose stulpuose. Nišėlėse įkomponuotos dvi (kiekvienoje po vieną) Mergelės Marijos skulptūrėlės. Skaldytų akmenų mūro tvora – būklė blogėja. Tvoros pietinėje kraštinėje pastebėti smarkūs mūro skilimai, kai kuriose vietose išbyrėję akmenys. Taip pat pastebėta, kad tvoros kraštinė svyra į gatvės pusę, aiškiai matosi susidarys linkis. Ši situacija susidarė dėl kelio remonto darbų metu išorinėje tvoros pusėje sumažinto žemės sluoksnio lygio. Plytų mūro vartų stulpai – būklė gera. Kontraforsai – būklė gera. Metalinės vertikalių strypų varčios – būklė gera.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinka prižiūrima ir tvarkoma.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 3 lapai.

Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus

vyr. specialistas

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Žygimantas Komliauskas

(vardas ir pavardė)





