

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo  
taisyklių priedas

**Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros skyrius**  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2021-11-25 Nr. AV5-36

(data)

Ukmergė

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Veprių Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčios statinių komplekso Kristaus kapo koplyčia
  2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 38016
  3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) 2014-06-10, KPD – RM-2123;
  4. Adresas: Ukmergės rajono sav., Veprių sen., Veprių mstl.
  5. Valdytojas: Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapija, Veprių mstl., +370 699 56179  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
- 
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas, 2015-05-05, Nr. IV-285.
  7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris —

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		

4. Stogo danga				V	
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai				V	
7. Durys				V	
8. Puošyba (jei yra)				V	

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Tūris – kompaktinis, stačiakampio plano 1 a. Stogo forma – dvišlaitė, būklė gera. Stogo danga – molinių čerpių, būklė blogėjanti. Dauguma čerpių skilusios, apaugusios samanomis. Smailiaarkės langų angos V, Š ir R fasaduose, rombo formos lango anga P fasade, segmentinės sėamos durų anga Š fasade – būklė blogėja. Langų angų apvaduose įvairaus dydžio skilimai, taip pat apvadų kraštinės pažeistos - trupa plytos. „Plytų stiliaus“ fasadų architektūrinio sprendimo visuma – būklė gera. Geltonų plytų mūro fasadų reljefinis dekoras – būklė gera. Ant skardos tapytas paveikslas simbolizuojantis Kryžiaus kelio stotį XXXIV, pagrindinio fasado viršuje, smailiaarkėje nišoje – būklė blogėjanti. Paveikslas savavališkai buvo „restauruotas“, būtina atlikti profesionalius restauravimo darbus – nuimti užtapytą dažų sluoksnį, atkurti kompoziciją ir figūrų simetriškumą, plastiškumą. Pamatas su tašytų lauko akmenų mūro cokoliu – būklė gera. Medinės dvivėrės durys – būklė blogėjanti. Durys šiek tiek iškrypusios, pastebimi atsiradę plyšiai tarp medinių lentų, nusilupęs dažų sluoksnis.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį:

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija,   1   lapas.

Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vyr.  
specialistas

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Žygmantas Komliauskas

(vardas ir pavardė)

